





Фк 4064 У2

К- 4056

37



Крой Подклада



Соединить по линии перегиба со 2 деталью

Крой Верха



КВ 2
Фж 4064 У2
37

Соединить по линии перегиба со 2 деталью

Крой Верха



ВЫВОРОТКА 4 мм

к змейке

Г.ш. 2 мм

Профиль союзки

Фк 4064 У2

37

НЕ КРОИТЬ



выворотка 4 мм

Профиль союзки

Фк 4064 У2

37

НЕ КРОИТЬ

к змейке

Г.ш. 2 мм


Соединить по линии перегиба со 2 деталью

МП 2

Фк 4064 У2

37

Меж Подклад



Соединить по линии перепада со 2 деталью

Меж Подклад